

<b>Titolo Seminario</b>	<b>AMIANTO: STATO DELL'ARTE E SUA GESTIONE IN CANTIERE IN CASO DI RITROVAMENTO</b>
<b>Data + Orario</b>	20.05.2021   14:00 – 18:00
<b>Obiettivi Formativi</b> (descrizione breve)	<p>Aggiornamento per l'assolvimento dell'obbligo previsto per i <b>COORDINATORI PER LA SICUREZZA</b> nei Cantieri Temporanei e Mobili art. 98 - D.Lgs. 81/2008, valido anche per aggiornamento <b>RSPP</b>.</p> <p>Il seminario è rivolto ai Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (<b>CSP</b> e <b>CSE</b> che hanno conseguito l'abilitazione ai sensi dell'ex d.lgs 494/96), e che devono assolvere l'obbligo quinquennale di aggiornamento, previsto dall'art. 98 e dall'Allegato XIV al D. Lgs. 81/08.</p> <p>Il seminario è conforme a quanto previsto dall'Accordo Stato e Regioni del 7 luglio 2016 e pertanto la formazione per l'aggiornamento del <b>CSE</b> è valida anche come aggiornamento per <b>RSPP</b> ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i. La lezione pertanto è strutturata per dare significative nozioni utili a gestire le situazioni in entrambi i ruoli.</p>
<b>Programma</b> (elenco punti del programma)	<p>La lezione vuole dare delle indicazioni al CSE ma anche agli RSPP delle imprese su come comportarsi sia che l'amianto sia già presente e mappato in cantiere sia che il ritrovamento sia occasionale nel corso delle attività.</p> <p>E questo dando indicazioni sia per casistiche di amianto compatto che friabile. Inoltre porta esempi dell'uso delle nuove tecnologie relativamente allo stato di conservazione e gestione dell'amianto stesso.</p>
<b>Relatore/i</b>	Stefano Donadello
<b>Shortlink</b>	<a href="https://xclima.com/shop/BO143647">https://xclima.com/shop/BO143647</a>